

# Autohilfe Zürisee AG

Fürtistrasse 11  
8832 Wollerau

Kunde:  
Firma:  
Kennzeichen:  
Tachometerstand

Datum: 08.03.2019 07:53  
VIN:  
Techniker:  
Auftrags-Nr.:

## FAHRZEUG-VERMESSUNGS-PROTOKOLL

PORSCHE, 2011, CAYENNE [92A] Luftfederung

### Ergebnisse der Achsvermessung

#### Nachher

Vorne Gesamtspur

**0°10'**


vorne links

Sturz

**-0°23'**

Spur

**0°04'**



vorne rechts

Sturz

**-0°20'**

Spur

**0°06'**

hinten links

Sturz

**-1°34'**

Spur

**0°10'**

hinten rechts

Sturz

**-1°31'**

Spur


**0°07'**

Hinten Gesamtspur

**0°17'**

### Fahrzeugdimensionen

Diagonal



Vorne Spurbreite

vorne links

Reifendurchmesser

**724mm**

Links Radstand

hinten links

Reifendurchmesser

**722mm**

vorne rechts

Reifendurchmesser


**716mm**

Rechts Radstand

hinten rechts

Reifendurchmesser

**719mm**



Hinten Spurbreite